



PNY M.2 2280 SSD Heatsink Product Assembly Guide

Included Parts - Aluminum base plate with thermal pad, heatsink with thermal pad, 4x screws.


ELECTROSTATIC DISCHARGE WARNING: Electronic components may become damaged by electrostatic discharge (ESD). Handle all parts with extreme caution to prevent damage, including but not limited to the Solid State Drive (SSD). Consider learning about and taking ESD protection measures for your equipment. Before removing components from the antistatic foam, touch a grounded metal object.



1. Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4x screws holding the heatsink and base plate together. Save these 4 screws for reassembly later.




2. Remove the protective film from the thermal pad on the heatsink baseplate exposing adhesive surface. Do not remove the thermal pad itself.



Ensure SSD orientation is correct for motherboard installation.


3. Align the SSD screw cutout with the heatsink base plate cutout. Attach the SSD to the adhesive surface of the thermal pad, making sure the cutouts remain aligned.




4. Remove the protective film from the thermal pad on the heatsink. Do not remove thermal pad itself.

IMPORTANT: For best results, remove the top decorative label from the SSD so that the controller and flash are exposed. Ensure SSD orientation is correct for motherboard installation.

SSD PCIe Gold fingers



5. Align the heatsink's screw holes with the base plate. Press the heatsink down until the screw holes are in alignment using even, gentle pressure.



6. Fasten the heatsink to the heatsink base plate with the 4x screws from Step 1 using a Phillips #1 screwdriver.



Please visit our regional sites for more information and technical support.
www.pny.com (USA) www.pny.eu (Europe) www.pny.com.tw (Asia)

PNY M.2 2280 SSD Heatsink Product Assembly Guide

Included Parts - Aluminum base plate with thermal pad, heatsink with thermal pad, 4x screws

ELECTROSTATIC DISCHARGE WARNING:

Electronic components may become damaged by electrostatic discharge (ESD). Handle all parts with extreme caution to prevent damage, including but not limited to the Solid State Drive (SSD). Consider learning about and taking ESD protection measures for your equipment. Before removing components from the antistatic foam, touch a grounded metal object.

1. Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4x screws holding the heatsink and base plate together. Save these 4 screws for reassembly later.

2. Remove the protective film from the thermal pad on the heatsink base plate exposing adhesive surface. Do not remove the thermal pad itself.

3. Align the SSD screw cutout with the heatsink base plate cutout. Attach the SSD to the adhesive surface of thermal pad, making sure the cutouts remain aligned.

4. Remove the protective film from the thermal pad on the heatsink. Do not remove thermal pad itself.

IMPORTANT: For best results, remove the top decorative label from the SSD so that the controller and flash are exposed. Ensure SSD orientation is correct for motherboard installation.

5. Align the heatsink's screw holes with the base plate. Press the heatsink down until the screw holes are in alignment using even, gentle pressure.

6. Fasten the heatsink to the heatsink base plate with the 4x screws from Step 1 using a Phillips #1 screwdriver.

PNY M.2 SSD 散熱器組裝

操作規範

组成部分 - 铝底板 (含導熱膠片), 風扇模组 (含導熱膠片), 4顆螺絲

静电放电警告：静电放电 (ESD) 可能造成固态硬盘 (SSD) 及其他电子元件受损，请妥善地处理以防止损坏。请詳閱並理解可能的風險並為您的設備採取 ESD 保護措施，從抗靜電泡綿中取出物件之前，請觸摸接地的金屬物體以防止靜電產生。

1. 用适合的螺丝刀将铝底板和风扇模组拆开并保管好拆下来的4颗螺丝。

2. 将铝底板上面的导热胶片PE膜撕除。

3. 将SSD半圆形缺口与铝底板半圆形缺口版对齐后贴在铝底板上，注意PCB金手指缺口方向。

4. 将风扇模组上面的导热胶片PE膜撕除。

PNY M.2 SSD 散热器组装

操作规范

组成部分 - 铝底板 (含导热胶片), 风扇模块 (含导热胶片), 4颗螺丝

静电放电警告：静电放电 (ESD) 可能造成固态硬盘 (SSD) 及其他电子元件受损，请妥善地处理以防止损坏。请详阅并理解可能的风险并为您的设备采取 ESD 保护措施，从抗静电泡绵中取出对象之前，请触摸接地的金属物体以防止静电产生。

1. 用适合的螺丝刀将铝底板和风扇模块拆开并保管好拆下来的4颗螺丝。

2. 将铝底板上面的导热胶片PE膜撕除。

3. 将SSD半圆形缺口与铝底板半圆形缺口版对齐后贴在铝底板上，注意PCB金手指缺口方向。

4. 将风扇模块上面的导热胶片PE膜撕除。

PNY Dissipateur thermique pour SSD M.2 2280 Guide de montage

Pièces incluses - Plaque de support en aluminium avec pad thermique, dissipateur thermique avec pad thermique, 4 vis M.2

AVERTISSEMENT DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE :

Les composants électroniques peuvent être endommagés par une décharge électrostatique (ESD). Manipulez toutes les pièces avec une extrême prudence pour éviter tout dommage, y compris, mais sans s'y limiter, sur le disque SSD. Pensez à vous renseigner et à prendre des mesures de protection pour votre équipement contre les décharges électrostatiques. Avant de retirer les composants de la mousse antistatique, touchez un objet métallique relié à la terre.

1. À l'aide d'un tournevis Phillips n°1, retirez les 4 vis M.2 qui maintiennent le dissipateur thermique et la plaque de support. Conservez ces 4 vis pour les remettre plus tard.

2. Retirez le film protecteur du pad thermique sur la plaque de support du dissipateur thermique en exposant la surface adhésive. Ne retirez pas le pad thermique lui-même.

3. Alignez la découpe de la vis SSD avec la découpe de la plaque de support du dissipateur thermique. Fixez le SSD à la surface adhésive du pad thermique en vous assurant que les découpes restent alignées.

4. Retirez le film protecteur du pad thermique sur le dissipateur thermique. Ne retirez pas le pad thermique lui-même.remove thermal pad itself.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, retirez l'étiquette décorative supérieure du SSD afin que le contrôleur et la mémoire flash soient exposés. Assurez-vous que l'orientation du SSD est correcte pour l'installation de la carte mère.

5. Alignez les trous des vis du dissipateur thermique avec la plaque de support. Appuyez sur le dissipateur thermique jusqu'à ce que les trous de vis soient alignés en exerçant une pression légère et uniforme.

6. Fixez le dissipateur thermique à la plaque de support du dissipateur avec les 4 vis M.2 de l'étape 1 à l'aide d'un tournevis Phillips n°1.



PNY Disipador para SSD M.2 2280 Guía de montaje

Piezas incluidas: placa base de aluminio con pad térmico, disipador térmico con pad térmico, 4 tornillos M.2

ADVERTENCIA SOBRE DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS :

Los componentes electrónicos pueden resultar dañados por una descarga electrostática (ESD). Manipule todas las piezas con extrema precaución para evitar daños, incluidos, entre otros, de la unidad de estado sólido (SSD). Considere la posibilidad de informarse y tomar medidas de protección ESD para su equipo. Antes de retirar los componentes de la espuma antiestática, toque un objeto metálico conectado a tierra.

1. Con un destornillador Phillips nº1, quite los 4 tornillos M.2 que sujetan el disipador de calor y la placa base. Guarde estos 4 tornillos para volver a montarlos más tarde.

2. Retire la película protectora del pad térmico en la placa base del disipador, dejando al descubierto la superficie adhesiva. No quite el pad térmico en sí.

3. Alinee el recorte del tornillo SSD con el recorte de la placa base del disipador térmico. Coloca la SSD a la superficie adhesiva del pad térmico, asegurándose de que los recortes permanezcan alineados.

4. Retire la película protectora del pad térmico del disipador de calor. No quite el pad térmico en sí.

IMPORTANTE : Para obtener los mejores resultados, retire la etiqueta decorativa superior de la SSD para que el controlador y la memoria flash queden expuestos. Asegúrese de que la orientación del SSD sea la correcta para la instalación de la placa base.

5. Alinee los orificios para tornillos del disipador de calor con la placa base. Presione el disipador de calor hacia abajo hasta que los orificios de los tornillos estén alineados con una presión uniforme y suave.

6. Fije el disipador de calor a la placa base del disipador de calor con los 4 tornillos M.2 del paso 1 con un destornillador Phillips nº1.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, retirez l'étiquette décorative supérieure du SSD afin que le contrôleur et la mémoire flash soient exposés. Assurez-vous que l'orientation du SSD est correcte pour l'installation de la carte mère.

5. Alignez les trous des vis du dissipateur thermique avec la plaque de support.

Appuyez sur le dissipateur thermique jusqu'à ce que les trous de vis soient alignés en exerçant une pression légère et uniforme.

6. Fixez le dissipateur thermique à la plaque de support du dissipateur avec les 4 vis M.2 de l'étape 1 à l'aide d'un tournevis Phillips n°1.

PNY Dissipatore per SSD M.2 2280 Guida al montaggio

Parti incluse: Piastra di base in alluminio con pad termico, dissipatore di calore con pad termico, 4 viti M.2

AVVERTENZA SULLE SCARICHE ELETROSTATICHE:

I componenti elettronici possono essere danneggiati dalle scariche elettrostatiche (ESD). Maneggiare tutte le parti con estrema cautela per evitare danni, incluso, ma non solo, sull'unità a stato solido (SSD). Prendere in considerazione la possibilità di conoscere e adottare misure di protezione ESD per le sue apparecchiature. Prima di rimuovere i componenti dalla schiuma antistatica, toccare un oggetto metallico collegato a terra.

1. Utilizzando un cacciavite Phillips n°1, rimuovere le 4 viti M.2 che tengono insieme il dissipatore di calore e la piastra di base. Conservare queste 4 viti per il rimontaggio dopo.

2. Rimuovere la pellicola protettiva dal pad termico sulla piastra di base del dissipatore di calore, esponendo la superficie adesiva. Non rimuovere il pad termico stesso.

3. Allineare l'intaglio della vite dell' SSD con l'intaglio della piastra di base del dissipatore. Attacca l' SSD alla superficie adesiva del pad termico, assicurandovi che i ritagli rimangano allineati.

4. Rimuovere la pellicola protettiva dal pad termico sul dissipatore di calore. Non rimuovere il pad termico stesso.

IMPORTANTE: per ottenere i migliori risultati, rimuovere l'etichetta decorativa superiore dell' SSD in modo che il controllore e la memoria flash siano esposti. Assicurarsi che l'orientamento dell' SSD sia corretto per l'installazione della scheda madre.

5. Allineare i fori delle viti del dissipatore di calore con la piastra di base. Premere il dissipatore di calore verso il basso finché i fori delle viti non sono allineati utilizzando una pressione uniforme e delicata.

6. Fissare il dissipatore di calore alla piastra di base del dissipatore con le 4 viti M.2 del passo 1 utilizzando un cacciavite Phillips n°1.

WAŻNE : Dla najlepszego chłodzenia, zdejmij naklejkę dekoracyjną z dysku SSD tak, aby odsłonić moduły pamięci oraz kontroler. Upewnij się, że orientacja dysku SSD jest odpowiednia dla instalacji na płytce głównej.

5. Wyrównaj otwory na rąbce radiatora z tymi na aluminiowej podstawie. Używając delikatnego i równomiernego naciśnięcia, docisnij radiator, aby otwory się do siebie wyrównają.

6. Użyjaj bródkę krzyżakowego, przyłącz radiator do aluminiowej podstawy radiatorka. Wykorzystaj do tego 4 śruby M.2, które pozostały z pierwszego kroku.

PNY M.2 SSD散熱器組裝

操作規範

组成部分 - 铝底板 (含导热胶片), 风扇模块 (含导热胶片), 4颗螺丝

静电放电警告：静电放电 (ESD) 可能造成固态硬盘 (SSD) 及其他电子元件受损，请妥善地处理以防止损坏。请详阅并理解可能的风险并为您的设备采取 ESD 保护措施，从抗静电泡绵中取出对象之前，请触摸接地的金属物体以防止静电产生。

1. 用适合的螺丝刀将铝底板和风扇模块拆开并保管好拆下来的4颗螺丝。

2. 将铝底板上面的导热胶片PE膜撕除。

3. 将SSD半圆形缺口与铝底板半圆形缺口版对齐后贴在铝底板上，注意PCB金手指缺口方向。

4. 将风扇模块上面的导热胶片PE膜撕除。

重点提醒：为了获得最佳散热效果，请撕下固态硬盘(SSD)表面的标签贴纸，将控制晶片和快闪记忆体直接接触导热胶片，并确认固态硬盘以正确的方向安装至主板插槽上。

5. 将风扇模块向下轻压装入铝底板直到确认对齐4个螺丝孔。

6. 用适合的螺丝刀将铝底板和风扇模块锁好 (第一步拆下来的4颗螺丝)。

PNY M.2 2280 SSD Heatsink Instrukcja montażu

Elementy zestawu: aluminiowa podstawa ze spoiwem termicznym, radiator ze spoiwem termicznym, 4x śruby M.2

OSTRZEŻENIE PRZED WYŁĄDZENIEM ELEKTRYSTYCZNYM:

Les komponenter elektroniske kan bli skadet av elektrostatiske udladning (ESD). Behandl alle deler med ekstra forsiktighet for å unngå skader, inkludert, men ikke bare, SSD-enheten (SSD). Betenk om muligheten til å få informasjon og ta oppmuntrende tiltak for å beskytte mot elektrostatiske udladninger. Før du tar ut komponentene fra den antistatiske polystyrene-peskja, må du berøre et jordet metallisk objekt.

1. Użyjaj bródkę krzyżakowego, odkręć 4 śruby M.2 utrzymujące aluminiową podstawę i radiator ze sobą. Zachowaj odkręcone śruby do późniejszego ponownego użycia.

2. Zdejmij folię ochronną ze spoiwa termicznego na podstawie radiatorka, aby odsłonić samoprzylepną powierzchnię spoiwa termicznego. Uważaj przy tym, aby nie zdjąć spoiwa termicznego.

3. Wyrównaj wycięcie na śrubę znajdującej się na dysku SSD z tym na bazie radiatorka. Przymocuj dysk SSD do samoprzylepnej powierzchni spoiwa termicznego, upewniając się, że wycięcia są zgodnie z sobą.

4. Zdejmij folię ochronną ze spoiwa termicznego na radiatorku. Uważaj przy tym, aby nie zdjąć spoiwa termicznego.

WAŻNE : Dla najlepszego chłodzenia, zdejmij naklejkę dekoracyjną z dysku SSD tak, aby odsłonić moduły pamięci oraz kontroler. Upewnij się, że orientacja dysku SSD jest odpowiednia dla instalacji na płycie głównej.

5. Wyrównaj otwory na rąbce radiatorka z tymi na aluminiowej podstawie. Używając delikatnego i równomiernego naciśnięcia, docisnij radiatorka, aby otwory się do siebie wyrównają.

6. Użyj bródkę krzyżakowego, przyłącz radiatorka do aluminiowej podstawy radiatorka. Wykorzystaj do tego 4 śruby M.2, które pozostały z pierwszego kroku.

5. Wyrównaj otwory na rąbce radiatorka z tymi na aluminiowej podstawie. Używając delikatnego i równomiernego naciśnięcia, docisnij radiatorka, aby otwory się do siebie wyrównają.

6. Użyj bródkę krzyżakowego, przyłącz radiatorka do aluminiowej podstawy radiatorka. Wykorzystaj do tego 4 śruby M.2, które pozostały z pierwszego kroku.



PNY Dissipatore per SSD M.2 2280 Guida al montaggio

Parti incluse: Piastra di base in alluminio con pad termico, dissipatore di calore con pad termico, 4 viti M.2

AVVERTENZA SULLE SCARICHE ELETROSTATICHE:

I componenti elettronici possono essere danneggiati dalle scariche elettrostatiche (ESD). Maneggiare tutte le parti con estrema cautela per evitare danni, incluso, ma non solo, sull'unità a stato solido (SSD). Prendere in considerazione la possibilità di conoscere e adottare misure di protezione ESD per le sue apparecchiature. Prima di rimuovere i componenti dalla schiuma antistatica, toccare un oggetto metallico collegato a terra.

1. Utilizzando un cacciavite Phillips n°1, rimuovere le 4 viti M.2 che tengono insieme il dissipatore di calore e la piastra di base. Conservare queste 4 viti per il rimontaggio dopo.

2. Rimuovere la pellicola protettiva dal pad termico sulla piastra di base del dissipatore di calore, esponendo la superficie adesiva. Non rimuovere il pad termico stesso.

3. Allineare l'intaglio della vite dell' SSD con l'intaglio della piastra di base del dissipatore. Attacca l' SSD alla superficie adesiva del pad termico, assicurandovi che i ritagli rimangano allineati.

4. Rimuovere la pellicola protettiva dal pad termico sul dissipatore di calore. Non rimuovere il pad termico stesso.

IMPORTANTE: per ottenere i migliori risultati, rimuovere l'etichetta decorativa superiore dell' SSD in modo che il controllore e la memoria flash siano esposti. Assicurarsi che l'orientamento dell' SSD sia corretto per l'installazione della scheda madre.

5. Allineare i fori delle viti del dissipatore di calore con la piastra di base. Premere il dissipatore di calore verso il basso finché i fori delle viti non sono allineati utilizzando una pressione uniforme e delicata.

6. Fissare il dissipatore di calore alla piastra di base del dissipatore con le 4 viti M.2 del passo 1 utilizzando un cacciavite Phillips n°1.

5. Allineare i fori delle viti del dissipatore di calore con la piastra di base. Premere il dissipatore di calore verso il basso finché i fori delle viti non sono allineati utilizzando una pressione uniforme e delicata.

6. Fissare il dissipatore di calore alla piastra di base del dissipatore con le 4 viti M.2 del Passo 1, utilizzando una chiave di fessura Phillips n°1.



PNY Dissipador de calor para SSD M.2 2280 Guia de montagem

Peças incluídas: placa de base de alumínio com adesivo térmico, dissipador de calor com adesivo térmico, 4 parafusos M.2

ADVERTÊNCIA DE DESCARGA ELETROSTÁTICA:

Os componentes electrónicos podem ser danificados por descarga eletrostática (ESD). Manuseie todas as peças com extremo cuidado para evitar danos, incluindo, entre outros, a unidade de estado sólido (SSD). Considere aprender e tomar medidas de proteção ESD para o seu equipamento. Antes de remover os componentes da espuma antistática, toque em um objeto de metal aterado.

1. Com uma chave de fenda Phillips nº1, remova os 4 parafusos M.2 que prendem o dissipador de calor e a placa de base. Guarde esses 4 parafusos para você possa montá-los novamente mais tarde.

2. Remover a película protetora do pad térmico da placa de base do dissipador de calor, expondo a superfície adesiva. Não remove o próprio pad térmico.

3. Alinhar o recorte da placa do SSD com o recorte da placa de base do dissipador. Fixe a SSD na superfície adesiva do pad térmico, certificando-se de que os recortes permanecem alinhados.

4. Remover a película protetora da almofada térmica no dissipador de calor. Não remove o próprio pad térmico.

IMPORTANTE: Para obter melhores resultados, remova a etiqueta decorativa superior do SSD para que o controlador e a memória flash fiquem expostos. Certifique-se de que a orientação do SSD esteja correta para a instalação da placa-mãe.

5. Alinhar os orifícios das viti do dissipador de calor com a placa de base. Premere o dissipador de calor para baixo até que os orifícios das viti não estejam alinhados usando uma pressão uniforme e suave.

6. Fixe o dissipador de calor a placa de base do dissipador de calor com os 4 parafusos M.2 do Passo 1, utilizando uma chave de fendas Phillips nº1.



5. Alinhar os orifícios das viti do dissipador de calor com a placa de base. Premere o dissipador de calor para baixo até que os orifícios das viti não estejam alinhados usando uma pressão uniforme e suave.

6. Fixe o dissipador de calor a placa de base do dissipador de calor com os 4 parafusos M.2 do Passo 1, utilizando uma chave de fendas Phillips nº1.

